Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO ALTERATIONS!
300/11/111261a

SABA

300 Automatic Stereo 11

SABA-SERVICE-ORGANISATION

Widerstände
RESISTORS
0,03 W
1/10 W
1/4W
1/2W
1W
2W
4W
5W

Kondensatoren
CAPACITORS
1p = 1MMF
1n = 0,001MF
1µ = 1MF

I/1 - I/7 = Stereo-MULTIPLEX

Filter - Anschlüsse
(von unten)
IF - TRANSF. CONNECTIONS
(from below)

Bandbreiteschalter
BAND WIDTH SWITCH

Steuerschalter
CONTROL SWITCH

Steuermotor
CONTROL MOTOR

Ferrit-Antenne
FERRITE-ANTENNA

Ferrit-Antennen-Schalter
FERRITE-ANTENNA-SWITCH

Regelspannung
AVC VOLTAGE

Drucktastenaggregat
KEY ASSEMBLY

VOICE
FM 88 108 MC
SW 5,9 18,9 MC
MARINE 1,55 4,3 MC
AM 508 1640 KC
PHONO-TAPE
STEREO
ON-OFF

a = Arbeitskontakt/OPERATING CONTACT
r = Ruhekontakt/RESTING CONTACT

Gleichspannungsmessung mit Voltmeter Ri ≅ 20kΩ/V
DC VOLTAGE TEST WITH VOLTMETER Ri≅20kΩ/V

Netz 60 Hz 115 V
LINE 60 CPS

links/LEFT
rechts/RIGHT

Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO ALTERATIONS!
Mee 11/141261a

Gehäuse-Dipol
CABINET DIPOLE

Widerstände
RESISTORS

0,03 W
1/10 W
1/4 W
1/2 W
1 W
2 W
4 W
5 W

Kondensatoren
CAPACITORS

1p = 1MMF
1n = 0,001MF
1µ = 1MF

Filter - Anschlüsse
(von unten)
IF - TRANSF. CONNECTIONS
(from below)

Ferrit-Antenne
FERRITE-ANTENNA

Ferrit-Antennen-Schalter
FERRITE-ANTENNA-SWITCH

Regelspannung
AVC VOLTAGE

Bandbreiteschalter
BAND WIDTH SWITCH

Steuerschalter
CONTROL SWITCH

Steuermotor
CONTROL MOTOR

Drucktastenaggregat
KEY ASSEMBLY

Sprache VOICE
87...100 MHz
5,9...18,9 MHz
510...1640 kHz
140...360 kHz
Ein/Aus ON/OFF

a = Arbeitskontakt/OPERATING CONTACT
r = Ruhekontakt/RESTING CONTACT

Automatic
Aus/OFF Ein/ON

Mono
Stereo

Netz 50 Hz max. 90W
LINE 50 CPS

Sicherungen/FUSES:
1 = T 0,5A 220V
2 = T 0,9A 110/125/150V

Gleichspannungsmessung mit Voltmeter Ri ≅ 20kΩ/V
D.C VOLTAGE TEST WITH VOLTMETER Ri ≅ 20kΩ/V

links/LEFT
rechts/RIGHT

SABA

Meersburg Automatic 11

-Stereo-

SABA-SERVICE-ORGANISATION

Printed in Western Germany VSO 2460262120 R